



- Al Comune di Monza -
 - Sindaco
 - Ufficio edilizia scolastica
 - Assessore alla Istruzione
- EpC
 - Direttore del CFP Borsa
 - Dirigente Territoriale AT Mb
 - Commissario Straordinario
 - Staff
 - RSPP

C.P.I.A. (MB) Prot. 0003001 del 16/09/2020 06-09 (Uscita)
--

Oggetto: notifica sopralluogo RSPP e richiesta urgente di adeguare i locali del CFP Borsa all'ideale uso da parte della scrivente istituzione scolastica

Facendo seguito a nostra nota prot. 2381 del giorno 11 Luglio 2020 e prot. 2739 del 17 Agosto 2020, si informa che in data 28 Settembre 2020 ore 14:30 presso il CFP Borsa effettuerò un sopralluogo congiunto col nostro RSPP Gaetano Grieco.

Nel frattempo, in relazione agli adempimenti previsti per gli Enti Locali dalla legge 23/1996 nei confronti delle istituzioni scolastiche (per il primo ciclo, le amministrazioni comunali) - si richiede di voler predisporre i locali del CFP Borsa, da codesta amministrazione assegnati alla scrivente istituzione scolastica in luogo del plesso sito in Via San Martino 4, per l'inizio delle attività frontali, che seguiranno le attività di accoglienza e riconoscimento crediti previste dal DPR 263/12 (regolamento della istruzione degli adulti) - già in corso fin dal giorno 2 Settembre 2020 - da parte della scrivente istituzione scolastica, **in maniera da evitare ogni interferenza tra la scrivente amministrazione e il CFP Borsa durante l'orario di funzionamento della scrivente, essendo detta promiscuità potenziale fonte di contagio da Coronavirus.**

In particolare si segnalano già fin da ora, senza pregiudizio per l'esito del sopralluogo con il RSPP del 28 Settembre 2020, le seguenti circostanze, che potenzialmente pregiudicano la sicurezza anti-Coronavirus della scrivente amministrazione, ma, di



tutta evidenza, possono essere oggetto d'indipendente valutazione da parte dell'amministrazione proprietaria del CFP Borsa:

1. Aula 2.10 finestra sinistra la tapparella scende da sola ed è impossibile fissarla;
2. Aula 2.8 finestra sinistra la tapparella è rotta e non si alza;
3. Aula 2.7 unica finestra, tapparella rotta e chiusa;
4. **Di conseguenza, nelle aule 2.7, 2.8, 2.10 è impossibile cambiare l'aria, operazione necessaria in chiave anti contagio da Coronavirus;**
5. Attualmente, nel corridoio dove sono situate le aule del CPIA si trovano anche alcuni uffici e un bagno ai quali accedono i docenti e i collaboratori scolastici della scuola Borsa. **Si segnala a tal proposito, a titolo puramente informativo, che in questo contesto sono stati notati docenti e collaboratori scolastici della scuola Borsa privi di mascherina.**
6. Non è ancora attualmente stato individuato un servizio igienico ad uso esclusivo del personale CPIA.

Si rinnova la disponibilità ad una fattiva collaborazione per la stesura di un "Protocollo condiviso Anti contagio da Coronavirus" col CFP Borsa.

A tal fine, si richiede sin da ora che venga proposto alla scrivente amministrazione una bozza di detto protocollo per le necessarie modifiche e/o integrazioni. Si ricorda che le numerose e dettagliate prescrizioni anti contagio da Coronavirus della scrivente amministrazione sono regolarmente pubblicate nel sito web istituzionale <https://www.cpia.edu.it/mb/>.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgo

Distinti Saluti

Il dirigente, Claudio Meneghini - firmato digitalmente